



BUG - O SYSTEMS


A DIVISION OF WELD TOOLING COOPERATION

GO-FER III

Výkonné řešení automatizace svařování a rezání na jakékoliv ploše a jakékoliv pozici s řídicí pojzdovou jednotkou a magnetickými moty. P ímo aré ezy nebo sváry rychle, jednoduše a ekonomicky!


GO-FER III oxy-fuel kit

Používá se pro p ímé ezy a p ípravu úkos pro sva ování. Tato sestava je dodávána kompletn s výjimkou ho áku. Drflák ho áku akceptuje standardní pr m r ho áku (35 mm). Rychlost pojzdu je 203 ó 2640 mm/min.




GO-FER III welding kit

Jedná se o ekonomický pojzdový vozík pro p ímé sváry. šFits-all Clamp õ upínací drflák umofl uje operátorovi nastavit ho ák do pořadovaného úhlu. Mofnost sva ování v horizontální i vertikální pozici. Rychlost pojzdu je 50 ó 1270 mm/min.




GO-FER III plasma kit

Je speciáln navržený pro ezání pomocí plazmového zdroje. Ideální za ízení pro v-echny polohy ezání. Drflák ho áku akceptuje standardní pr m r ho áku (35 mm). Rychlost pojzdu je 203 ó 2640 mm/min.



GO-FER III

Napájecí nap tí	GOF-3252 240VAC GOF-3254 42VAC
Rychlost pojzdu	dle typu
Hmotnost	17,7 kg



ARC-H a.s.
Doudlevecká 17, CZ - 301 38 Plze
Tel./Fax: +420 377 227 918, 377 221 145
E-mail: arc@arc-h.cz

Ka-tanová 34, CZ ó 620 00 Brno
Tel./Fax: +420 545 563 199
E-mail: arc-h@volny.cz

internet: www.arc-h.cz